

MANCAIS DE TROCA RÁPIDA

EN QUICK CHANGE BEARINGS



Os **mancais de troca rápida**, são desenvolvidos especialmente para otimizar o processo de troca de bobinas em suas operações de maneira rápida e segura para atender diversos tipos de aplicações. Seu **sistema de trava automática** por flange com giro deslizante, evita que o operador esqueça de travá-lo.

EN The **quick change bearings** are specially developed to optimize the process of changing coils in your operations quickly and safely to meet different types of applications. Its **automatic locking system** by flange with sliding turn, prevents the operator from forgetting to lock it.

CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Quadrado	Carga máxima	Torque máximo	Flange
30	30 mm	350 kgf	15 mkgf	Basculante
30 - 40	30 - 40 mm	700 kgf	30 mkgf	Deslizante
40 - 50	40 - 50 mm	1200 kgf	100 mkgf	Deslizante
50 - 80	50 - 80 mm	3500 kgf	235 mkgf	Deslizante

EN CHARACTERISTICS

Size	Square	Maximum load	Maximum torque	Flange
30	30 mm	350 kgf	15 mkgf	Basculante
30 - 40	30 - 40 mm	700 kgf	30 mkgf	Deslizante
40 - 50	40 - 50 mm	1200 kgf	100 mkgf	Deslizante
50 - 80	50 - 80 mm	3500 kgf	235 mkgf	Deslizante

